


ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ РЕСУРС ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»



Дефекти та пошкодження дверезнімальної машини.

Під час експертного обстеження на одному із підприємств Дніпропетровщини експертами технічними ДП «Придніпровський ЕТЦ» були виявлені пошкодження дверезнімальної машини, які в подальшому могли призвести до аварійної ситуації.

№	Фото дефекту, пошкодження	Назва елемента (складової частини)	Опис дефекту, пошкодження
1		Візок дверезнімальної машини	Тріщина боковини візка