

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ РЕСУРС ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»



Експлуатаційні дефекти та пошкодження металоконструкцій мостового магнітно-грейферного крана вантажопідіймальністю 10/10 т.

Під час обстеження мостового магнітно-грейферного крана вантажопідіймальністю 10/10 т на одному із підприємств Дніпропетровщини експертами технічними ДП «Придніпровський ЕТЦ» були виявлені пошкодження вантажного каната, які могли призвести до розривання каната та падіння грейфера з вантажем крана під час експлуатації крана.

За рекомендацією фахівців ДП «Придніпровський ЕТЦ» експлуатація мостового магнітно-грейферного крана була призупинена для заміни вантажного каната.

Після проведення заміни каната та позачергового повного технічного огляду кран знову буде введений в експлуатацію.

№	Фото дефекту, пошкодження	Назва елемента (складової частини)	Опис дефекту, пошкодження
1.		Вантажний канат механізму підймання грейфера	Розрив каната (2 місця), кінці каната зв'язані вузлом