

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ РЕСУРС ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»




Дефекти та пошкодження металоконструкцій мостового магнітно-грейферного крана КМГ 1602.00.000-07.27.

Під час обстеження мостового магнітно-грейферного крана КМГ 1602.00.000-07.27 на одному із підприємств Дніпропетровщини експертами технічними ДП «Придніпровський ЕТЦ» були виявлені пошкодження металоконструкцій, які в подальшому розвитку могли призвести до аварії крана під час експлуатації.

За рекомендацією фахівців ДП «Придніпровський ЕТЦ» мостовий магнітно-грейферного кран був виведений з експлуатації для усунення виявлених пошкоджень.

Після проведення ремонту та позачергового повного технічного огляду кран знову буде введений в експлуатацію.



№	Фото дефекту, пошкодження	Назва елемента (складової частини)	Опис дефекту, пошкодження
1.		Вузол сполучення головної балки з кабіною кранівника та кінцевої балки з боку тролей крана	Тріщина в зварному шві кріплення вузлової накладки та стінки головної балки до верхнього поясу кінцевої балки, <i>фото 1</i>
2.		Поручневе огородження головної балки з кабіною кранівника, бік протилежний кабіні	Група тріщин в зварних швах кріплення вертикального стояка та розкоса поручневого огородження до торцевої діафрагми кінцевої балки, L = 290 мм, <i>фото 2</i>