

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ РЕСУРС ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»



Експлуатаційні дефекти та пошкодження трубопроводу природного газу

Під час проведення експертного обстеження трубопроводу природного газу на одному із підприємств Дніпропетровщини експертами технічними ДП «Придніпровський ЕТЦ» були виявлені експлуатаційні пошкодження, що могли призвести до створення аварійної ситуації під час подальшої експлуатації.

Виходячи з аналізу пошкоджень, фахівцями ДП «Придніпровський ЕТЦ» були надані рекомендації щодо необхідності проведення ремонтно-відновлювальних робіт, після яких за результатами позачергового технічного огляду буде вирішуватися питання про подальшу безпечну експлуатацію трубопроводу.

№	Фото дефекту, пошкодження	Назва елемента (складової частини)	Опис дефекту, пошкодження
1.		Пряма ділянка	Розшарування металу труби з виходом на поверхню
2.		Пряма ділянка та опора	Корозійні пошкодження опор і трубопроводу
3.		Пряма ділянка	Корозійні пошкодження трубопроводу з відшаруванням продуктів корозії